

Reparatursatz Abblendlicht

Problem:

Das Abblendlicht flackert oder funktioniert überhaupt nicht.

Ursache:

Aufgrund einer schlechten Konstruktion des Gußteiles, kommt es häufig vor, dass die Spannfeder nicht hält, oder nicht genügend Spannung (Druck) aufbaut. So kommt es vor, dass die Feder sich löst und das Leuchtmittel nicht mehr korrekt fixiert wird. Resultat: Das Abblendlicht wird schwächer, bzw. es flackert oder fällt ganz aus.

Abhilfe:

Porsche bietet für das bekannte Problem einen Reparatursatz an.


- Scheinwerfer raus
- Deckel ab
- Feder ab
- neue Feder des Reparatursatz mitsamt der Haltevorrichtung anbringen
- alles schließen
- Scheinwerfer wieder rein.

Da keine Anleitung dabei ist, hier ein paar Bilder:

Reparatursatz von Porsche:



Feder im eingebauten Zustand:



Viel Erfolg beim Einbau der zusätzlichen Haltefedern.

Anmerkung:

Diese Anleitung stellt keine professionelle Arbeit dar und steht in keinem Zusammenhang mit der Fa. Porsche AG. Auch kann keine Gewähr für Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität übernommen werden. Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen.

Michael Voß im März 2006